


ELEWACJA TYLNA



ELEWACJA FRONTOWA

rys i pęknięcia muru

tynek uszkodzony
(ubytki, odparzenia, wykwyty solne itp.)

HORWAT ARCHITEKCI				50-369 V ul.M.S.Cu tel 601-2
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. A.Mickiewicza 40			ETA
temat projektu	REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM I REMONT DACHU			bra arch skę 1
temat rysunku	ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY			dat 21-0
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		rys
opracow.	arch.Magdalena Horwat			str.
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej		