

Głogów 03.12.2021

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej  
W Głogowie

## PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność kontroli hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Poczdamskiej 1.

Firma Usługowo-Handlowa "GAŚNITEX" informuje że wykonaliśmy przegląd 4 szt. hydrantów w/w budynku i stwierdzono:

1. Obiekt wyposażony w hydranty wewnętrzne Ø52 z węzem płasko składanym.
2. W szafkach hydrantowych występują poważne braki w wyposażeniu prądownice, węże.
3. Stan techniczny zaworów hydrantowych kwalifikuje je do wymiany na nowe.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7.06. 2010r w/s. Ochrony p.poż budynków innych obiektów budowlanych i terenów, hydranty wewnętrzne Ø52 stosuje się w obiektach i pomieszczeniach magazynowych.

### Wnioski:

Hydranty wskazane jest wymienić na nowe z węzem półsłotywnym Ø25 o długości węża 30m. Przeprowadzić po wymianie pomiary ciśnienia i wydajności.