


Elewacja frontowa (południowa)

OZNACZENIA



rysy i pęknięcia muru



ubytki i uszkodzenia tynku lub muru

P1

Szklana płytk kontrolna cała

P2-P4

Szklane płytki kontrolne pęknięte

HORWAT ARCHITEKCI			50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2 tel 601-28-70-40
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Rudnowska 95		ETAP PB
temat projektu	REMONT ELEWACJI		branża architektura
temat rysunku	ELEWACJA FRONTOWA STAN ISTNIEJĄCY		skala 1:100 data 31-03-2020
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej	rys.nr 2
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej	str.nr