

Wytyczne z ekspertyzy technicznej:

1. Konstrukcja słupów i elementów konstrukcji dachu wymaga zabezpieczenia do klasy REI 60;
2. Sufity wykonano z płyty OSB – brak odpowiedniej ognioodporności dla konstrukcji sufitu;
3. Budynek nie posiada drzwi napowietrzających;
4. Drzwi z lokali usługowych na wydzieloną, oddymianą klatkę schodową powinny być odpowiedniej klasy odporności ogniowej;
5. Brak WC dla inwalidy oraz toalet z wydzielonym przedsionkiem i o wymaganych wymiarach oraz drzwiach;
6. Brak wentylacji pomieszczeń – możliwość wykonania wentylacji mechanicznej;
7. Okna są rozwierane – brak zabezpieczeń przed wypadnięciem.