

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------|----------|---|------|---------|--------|
| <b>1</b> |          | <b>Roboty budowlane</b>   |      |         |        |
| 1        | KNR 401  | Rozebranie oraz ponowne ułożenie dachówki o pow.do 1 m2 z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w celu poprawnego zamontowania | szt  |         |        |
| d.1      | T0506/02 | istniejących ław kominiarskich. Dachówka z odzysku  |      |         |        |
|          |          | 7*2   | szt  | 14.000  |        |
|          |          |   |      | RAZEM   | 14.000 |
| 2        | KNRK 5   | Poprawny ismontaż tnających elementów komunikacji po dachu ławeczka komunikacyjna - mała  | szt  |         |        |
| d.1      | T0208/02 | 6   | szt  | 6.000   |        |
|          |          |   |      | RAZEM   | 6.000  |
| 3        | KNRK 5   | Montaż elementów komunikacji po dachu ławeczka komunikacyjna - mała 1,  | szt  |         |        |
| d.1      | T0208/02 | 0m  | szt  | 1.000   |        |
|          |          | 1   |      | RAZEM   | 1.000  |