



- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGA: EPS 70-031 gr. 12 cm + TYNK SILOKSANOWY
- DO GÓRY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA)
- OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 3 CM
- PORTAL RYFLOWANY - DO RENOWACJI
- COKÓŁ BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNAJĄCEGO EPS 100-038 gr. 10 cm
- ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-0: CM I 4CM, FOLIA KUBEŁKOWA
- ŚCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 2MM
- OŚCIEŻA I GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM -KOLOR NR 3 - 10000 (biały))
- PORTAL - ODKRYTE RYFLOWANIE PODDAĆ RENOWACJI SZTUKATORSKIEJ
- ZAMONTOWAĆ NOWE OKNA PCV W PIWNICY
- ZAMONTOWAĆ NOWE OKNA DREWNIANE KLATKI SCHODOWEJ
- ZAMONTOWAĆ NOWE DRZWI FRONTOWE - ALUMINIUM CIEPŁE
- WYKONAĆ NOWY GRANITOWY PRÓG WEJŚCIA FRONTOWEGO
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
- NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY I PODRYNNOWY - BI TYTAN-CYNK 0,7MM
- PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM
- DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFI
- NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL. - RAL1014,
- NAD WEJŚCIEM ZAMONTOWAĆ WANDALOODPORNĄ OPRAWĘ OŚWIETLENI NUMEREM POSESJI
- ZAMONTOWAĆ DWA UCHWYTY NA FLAGĘ.
- USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE U POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BR
- NA WYRAŻNE ŻĄDANIE INWESTORA ZWODY PIONOWE ODTWARZANEJ INS ODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
- UZUPEŁNIĆ NARUSZONY CHODNIK KOSTKĄ BETONOWĄ HOLLAND 6cm NA PODSYPCE
- WYKONAĆ WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO,
- KOMINY PONAD DACHEM ODTWORZYĆ W CEGLE KLINKIEROWEJ Z CZAPĄ WYLOTAMI BOCZNYMI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
- KANAŁY DYMOWE PRZEDŁUŻYC SYSTEMOWYMI RURAMI DWUŚCIENNYMI BLACHY KWAŚOOSPORNEJ DŁ. OK. 100CM
- ZAMONTOWAĆ TYPOWE DRABINKI ŚNIEGOWE I PODESTY KOMINIARSKIE

OZNACZENIA

- OP1 okna do wymiany
- naklejane imitacje szprosów PCV 4x1 cm
- ocieplenie ścian piwnicznych w gruncie
- 3,4,10,12 grubość styropianu
- 1 oznaczenia kolorów

NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ

- rysy i pęknięcia muru
- Pręty Brutt Saver Profile podwójne
- ⊗ Pręty Brutt Saver Profile podwójne osadzone w prostopadłej ścianie

DOBÓR BARW - wzornik Quickmix SYMFONIA KOLORÓW

- 1 kolor główny elewacji - 6502
- 3 ościeża i nadproża okien -
- 2 cokół - 6501
- 4 portal - 5101

HORWAT
ARCHITEKCI

50-369 W
ul.M.S.Cu
tel 601-28

Obiekt	BUDYNEK WIEŁORODZINNY Głógów, ul. A.Mickiewicza 40			ETA
temat projektu	Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu			bra archi
temat rysunku	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ - PROJEKT			ska 1: dat 21-0
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		rys.
opracow.	arch.Magdalena Horwat			str.i
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej		