


Elewacja zachodnia




Elewacja wschodnia

OZNACZENIA



rysy i pęknięcia muru



ubytki i uszkodzenia tynku lub muru

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Rudnowska 95		ETAP ET
temat projektu	EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		branża architektura
temat rysunku	ELEWACJE BOCZNE STAN ISTNIEJĄCY		skala 1:100
projektant	mgr inż. Marek Hołoga	upr.bud.nr16/91/ZG w specjalności konstrukcyjnej	rys.nr 4
oprac.	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej	str.nr