


Elewacja frontowa

1 - pęknięcia ukośne  
od nierównomiernego  
osiadania



Elewacja tylna

NAZWA <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>		NR RYS.
<b>projekt naprawy budynku</b>		<b>1</b>
LOKALIZACJA jedn. ewid. m.Głogów, ul. Osadników 37 dz. nr 79, obręb 0011 Krzepów		
NAZWA RYSUNKU Elewacja frontowa i tylna inwentaryzacja		SKALA <b>1:100</b>
PROJEKTANT <b>mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk</b> upr. nr 118/94/Lw w spec. architektonicznej		
Kreślił <b>inż. Krzysztof Korciuk</b>		06.2020