



**ELEWACJA WSCHODNIA**  
**1 - pęknięcia ukośne**  
**od nierównomiernego**  
**osiadania**

NAZWA <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>	NR. RYS. <b>9</b>
<b>kłamrowanie ścian budynku</b>	
LOKALIZACJA jedn. ewid. 020301_1m.Głogów, Ul. Kamienna Droga 47 Obręb 0003 Wyspa Katedralna, dz. 41/2	
NAZWA RYSUNKU Elewacja wschodnia	SKALA
rysy w ścianach	<b>1:100</b>
PROJEKTANT <b>mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk</b> <b>upr. nr 118/94/Lw w spec. architektonicznej</b> <small>Kreślił</small> <b>inż. Krzysztof Kordiak</b>	podpis DATA <b>06.2022</b>